Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ЭНР-2 (ул. Генерала Лебедя, 61а)					
40. Старший оператор котельной (подменный) 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
ЭНР-3 (ул. Ерошенко, 17б)					
45. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 3 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
ЭНР-5/Участок 9					
67. Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ЭНР-5/Участок 12					
70. (С) Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
ЭНР-5/Участок 20					
74. (С) Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
75. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
ЭНР-6					
76. Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
78. Печник 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
ЭНР-6/Участок 21 (с. Андреевка ул. Центральная, 43а)					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
83. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
ЭНР-6/Участок 21 (ул. Мурманская, 2, Д/с №41)					
86. (С) Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
ЭНР-6/Участок 21 (с. Андреевка, ул. Майская, 21, Д/с №41)					
87. (С) Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Ремонтно-строительный цех/Монтажный участок					
113. Электрогазосварщик 5 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
Севастопольская ТЭЦ/Электрический цех/Лаборатория тепловой автоматики и измерений					
139. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения 5р.	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
140А(140-1А). Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения 6р.	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
141. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанции 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
Севастопольская ТЭЦ/Котлотурбинный цех/Оперативный персонал котельного оборудования					
151. Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
154. Машинист-обходчик котельного оборудования 3 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
Севастопольская ТЭЦ/Котлотурбинный цех/Оперативный персонал турбинного отделения					
158. Машинист береговой насосной 2 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
Севастопольская ТЭЦ/Цех централизованного ремонта/Участок по ремонту котельного оборудования					
163. Электросварщик ручной сварки 6 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
164А(164-1А; 164-2А). Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
165. Огнеупорщик 6 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
166. Огнеупорщик 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Микроклимат: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
167А(167-1А; 167-2А). Слесарь по ремонту котельного оборудования 6 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
168А(168-1А; 168-2А). Слесарь по ремонту котельного оборудования 6р.	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
169А(169-1А). Изолировщик на термоизоляции 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
170. Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Севастопольская ТЭЦ/Цех централизованного ремонта/Участок по ремонту оборудования турбинного отделения					
171А(171-1А; 171-2А; 171-3А). Слесарь по ремонту турбинного оборудования 4 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
172А(172-1А; 172-2А; 172-3А). Слесарь по ремонту турбинного оборудования 5 разряда	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
Севастопольская ТЭЦ/Цех централизованного ремонта/Механический участок					
174. Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Шум: Применять соответствующие СИЗ	Снижение уровня воздействия шума			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
	УФ-излучение: Применять соответствующие СИЗ (термозащитную спецодежду)	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
ЭНР -4 (Ул. Рыбаков, 1а)					
190. (С) Машинист (кочегар) котельной (подменный) 2 разряда	Химический: Применять соответствующие СИЗОД	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 18.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор		Горбунов Д.В.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации		Говоров В.В.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель технического директора по ПБ и ОТ		Рудь М.И.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник службы ПБ и ОТ		Гончар В.Л.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Начальник бюро ОТ и ПК		Фоминых Е.А.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Мельниченко А.В.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Ведущий экономист по труду		Каптюг Е.В.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник севастопольской ТЭЦ		Воробьева Л.И.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Председатель профсоюзного комитета		Хребтова Е.Е.	28.05.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4635		Шайдуллин Марат Эмирович	18.05.2020
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)