

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Государственное унитарное предприятие города Севастополя «Севтеплоэнерго»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Административно-управленческий персонал ул. Л. Павличенко, д.2</i>					
<i>Управление правового обеспечения</i>					
702. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел имущественных отношений пр-т Ген. Острякова, 25</i>					
703. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
704А(705А). Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
706. Начальник отдела имущественных отношений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Юридический отдел пр-т Ген. Острякова, 25</i>					
707. Начальник юридического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
708. Заместитель начальника юридического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
709А(710А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
711. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
712. Юрисконсульт I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление экономики пл. Пирогова, 6в</i>					
713. Начальник управления экономики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел бюджетирования пл. Пирогова, 6в</i>					
714. Начальник отдела бюджетирования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

715. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
716А(717А). Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экономики и тарифообразования пл. Пирогова, 6в</i>					
718. Начальник отдела экономики и тарифообразования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
719А(720А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
721. Ведущий экономист по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
722. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Финансовый отдел пл. Пирогова, 6в</i>					
723. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
724. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
725. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
726. Экономист по финансовой работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление подготовки и проведения ремонтов Ул. Ленина, 46, ул. Хрусталева, 35, ул. Кожанова, 6</i>					
727. Начальник управления	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
728. Ведущий инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
729. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
730. Инженер по комплектации оборудования и материалов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
731А(732А; 733А). Инженер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
734А(735А). Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел сопровождения ремонтов Ул. Ленина, 46, ул. Хрусталева, 35, ул. Кожанова, 6</i>					

736. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
737. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
738. Инженер по ремонту 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сметный отдел Ул. Ленина, 46, ул. Хрусталева, 35, ул. Кожанова, 6</i>					
739. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
740А(741А). Инженер-сметчик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление капитального строительства/ ул. Коломийца, д. 3</i>					
<i>Отдел технического надзора ул. Коломийца, д. 3</i>					
742. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Служба безопасности ул. Хрусталева, 35</i>					
743. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
744. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление информационных технологий пр-т Ген. Острякова, 25</i>					
745. Начальник управления информационных технологий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел АСУ пр-т Ген. Острякова, 25</i>					
746. Ведущий специалист по организационному и документальному обеспечению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>ЭНР -I согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)</i>					

747. (С) Оператор котельной (подменный) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
748А(749А; 750А; 751А). (С) Аппаратчик ХВО 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
752. Аппаратчик ХВО 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
753. Оператор котельной (подменный) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
754А(755А; 756А; 757А; 758А; 759А; 760А; 761А; 762А; 763А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
764А(765А; 766А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
767. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
768. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
769А(770А; 771А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
772. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
773. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭНР – 1 ул. Адм. Октябрьского, 19 стр. 12					
774. Слесарь по ремонту оборуду-	Использовать наушники (или беруши) в	Профилактика профессио-	Постоянно		

дования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	зонах повышенного уровня звука	нальных заболеваний			
775. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда ЭНР – 1 ул. Коммунистическая, 40а	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
776. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда ЭНР – 1 ул. Загородная Балка, 15	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
777А(778А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
779. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда - пр. Нахимова, 13	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
780. (С) Оператор котельной 2 разряда - ул. Большая Морская, 24	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
781. (С) Оператор котельной 2 разряда - ул. Володарского, 19	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
782. (С) Оператор котельной 3 разряда - ул. Ленина, 47	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
783. (С) Оператор котельной 2 разряда - ул. Минная, 5	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
784. (С) Оператор котельной 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
785. Аппаратчик ХВО 3 разряда - ул. Одесская, 3	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
786. (С) Оператор котельной 2 разряда - ул. Степаненко, 5	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
787. (С) Оператор котельной 2 разряда ЭНР -2 согласно зоны ответ-	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)					
788А(789А; 790А). Специалист по эксплуатации ЦТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
791А(792А). Специалист по эксплуатации ЦТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
793. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
794. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
795А(796А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
797. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
- ул. Кашиановая, 5а					
798. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 6 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
- ул. Хрусталёва, 66а					
799. Старший оператор котельной 6 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
800. Оператор котельной 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
801. Оператор котельной 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
802. (С) Аппаратчик ХВО 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
- ул. Ген. Лебеда, 61а					
803. Оператор котельной 3 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		

804. Старший оператор котельной (подменный) 4 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
805. Старший оператор котельной 3 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>ЭНР-3 согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)</i>					
806. (С) Оператор котельной (подменный) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
807. (С) Оператор котельной (подменный) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
808. Водитель мототранспортного средства (мотороллера)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
809. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
810. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
811А(812А; 813А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>- Фиолентовское шоссе, 3</i>					
814. (С) Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
815. Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>- Завод «Муссон»</i>					
816. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>ЭНР-4 согласно зоны ответственности энергорайона за</i>					

источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплоснабжения (ул. Л.Павличенко, 2)					
817. (С) Специалист по эксплуатации ЦТП	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
818. Водитель мототранспортного средства (мотороллера)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
819. Оператор котельной (подменный) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
820А(821А; 822А; 823А; 824А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
825А(826А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
827А(828А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
829А(830А; 831А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
832А(833А; 834А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
835А(836А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
837. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
ЭНР - 4.1 ул. Рыбаков 1а					
838. Курьер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
839. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов (дежурный) 4 разряда - ул. Колобова, 17	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
840. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда - ул. Т.Шевченко, 47а	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
841. Оператор котельной 2 разряда <i>ЭНР-5 согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
842. (С) Аппаратчик ХВО 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
843. Оператор котельной (подменный) 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
844. Печник 5 разряда	Соблюдать рекомендуемые режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно		
845. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 10 ул. Героев Севастополя, 12б</i>					
846. (С) Оператор котельной 2 разряда <i>Участок 12</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
847. (С) Машинист (кочегар) котельной (подменный) 2 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
848. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

849. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 12 ул. Аксютина, 37б</i>					
850. Оператор котельной 2 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
851. (С) Оператор котельной 3 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 12 ул. Новикова, 12 г</i>					
852. Оператор котельной 4 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 12 ул. Терлецкого, 15</i>					
853. (С) Оператор котельной 4 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
854. Оператор котельной 4 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 15 ул. Надеждинцев, 15</i>					
855. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
856. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 15 ул. Дубинина, 11</i>					
857. (С) Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 15 ул. Розы Люксембург, 40</i>					
858. (С) Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 16 с. Штурмовое ул. Чернореченская, 130 (3-й гидроузел)</i>					
859. (С) Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
860. (С) Оператор котельной (подменный) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 17 с.Родное ул. Школьная, 6-А (НШДС №2)</i>					

861. (С) Оператор котельной (подменный) 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
862. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 20 с. Орлиное ул. И. Пахомова, 1г					
863. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
864. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 9 ул. Фильченкова, 41а					
865. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 20 с. Передовое ул. Магсумова, 2 (СШ №47)					
866. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЭНР -б согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)					
867. (С) Машинист (кочегар) котельной (подменный) 2 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
868. (С) Машинист (кочегар) котельной (подменный) 3 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		

да	видуальной защиты органов дыхания)				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
869. (С) Оператор котельной (подменный) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
870. Печник 4 разряда	Соблюдать рекомендуемые режимы труда и отдыха	Снижение воздействия вредного фактора	Постоянно		
871. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
872А(873А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
874. Электрогазосварщик 3 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
875А(876А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
877. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
878. Изолировщик на термоизоляции 3 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Соблюдать рекомендуемые режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>ЭНР -6 Аварийно-диспетчерский участок - согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключенных объектов теплопотребления (ул. Л.Павличенко, 2)</i>					
879. (С) Оператор котельной 2	Рекомендации по улучшению условий				

разряда	труда: не требуются				
880А(881А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
882А(883А). Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
884. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов (подменный) 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 14 ул. Михайловская 5б					
885. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
886. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 18 ул. Надежды Краевой 5а					
887. (С) Оператор котельной (подменный) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
888. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
889. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
890. Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок 18 ул. Мурманская, 2 Д/с 41					
891. (С) Машинист (кочегар) котельной 2 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы	Профилактика профессио-	Постоянно		

	труда и отдыха	нальных заболеваний			
<i>Участок 21 с. Андреевка ул. Центральная, 43а</i>					
892. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
893. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 22 п. Любимовка ул. Софьи Перовской, 48б</i>					
894. (С) Оператор котельной 2 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок 23 с. Верхнесадовое ул. Севастопольская, 92</i>					
895. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
896. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
897. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Участок 24 п. Кача ул. Авиаторов</i>					
898. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеподготовительных цехов 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
899. Электрогазосварщик 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>ЭНР -6.1 согласно зоны ответственности энергорайона за источники тепловой энергии и тепловые сети от источников тепловой энергии до подключен-</i>					

ных объектов теплопотребления					
900. Уборщик служебных помещений <i>Участок 14 ул. Михайловская, 5а.1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
901. Уборщик производственных помещений <i>Участок 22.1 п. Любимовка ул. Софьи Перовской, 48б</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
902. (С) Уборщик производственных помещений <i>Аварийно-диспетчерская служба ул. Л. Павличенко, д.2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
903. (С) Оператор котельной (подменный) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
904. (С) Слесарь аварийно-восстановительных работ (на сетях) 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
905. Специалист по эксплуатации ЦТП <i>АДС (Сменный персонал) ул. Л. Павличенко, д.2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
906. Слесарь аварийно-восстановительных работ (на котельных и ЦТП) 5 разряда <i>Газовая служба ул. Л. Павличенко, д.2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
907А(908А). Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
909. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
910. Электрогазосварщик 6 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Газовая служба (Сменный персонал) ул. Л. Павличенко, д.2</i>					
911. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования (подменный) 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Ремонтно-строительный цех ул. Хрусталева, 74-в					
912. Табельщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажный участок Л.Павличенко, 2					
913. Электрогазосварщик 2 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
914. Электрогазосварщик 3 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
915. Электрогазосварщик 3 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
916. Электрогазосварщик 4 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
917. Электрогазосварщик 4 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
918А(919А; 920А). Электрога- зосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
921А(922А). Электрогазосвар- щик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
923. Изолировщик на термоизо- ляции 4 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди-	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		

	видуальной защиты органов дыхания)				
	Соблюдать рекомендуемые режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
Ремонтно-механический уча- сток ул. Хрусталева, 74в					
924А(925А). Электрогазосвар- щик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
926. Электрогазосварщик 5 раз- ряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
927. Токарь 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
Строительный участок ул. Л. Павличенко, д.2					
928. Облицовщик-плиточник 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
929. Изолировщик на термоизо- ляции 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства инди- видуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вред- ных веществ на организм	Постоянно		
	Соблюдать рекомендуемые режимы труда и отдыха	Профилактика профессио- нальных заболеваний	Постоянно		
Транспортное управление ул. Л. Павличенко, д.2					
930. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
931. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
932. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
933. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
934. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
935. Водитель автомобиля 4 раз- ряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
936. Водитель автомобиля 4 раз-	Рекомендации по улучшению условий				

ряда	труда: не требуются				
937. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ряда	труда: не требуются				
938. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
939. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
940. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
941. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
942. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
943. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
944. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
945. Водитель спец. автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
946. Водитель спец. автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
947. Водитель спец. автомобиля 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
948. Машинист крана автомобильного 7 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
949. Машинист крана-манипулятора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
950. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
951. Машинист экскаватора 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
952. Специалист по безопасности дорожного движения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
953. Аккумуляторщик 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Транспортное управление (сменный персонал) ул. Л. Павличенко, д.2</i>					
954. (С) Водитель автомобиля 4 разряда (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
955. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
956. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

ряда	труда: не требуются				
957. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ряда	труда: не требуются				
958. Водитель автомобиля 4 разряда (подменный)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Электрическая служба пл. Пирогова, 6в</i>					
<i>Группа по надзору и обслуживанию узлов учета электроэнергии ул. Л.Павличенко, 2</i>					
959. Руководитель группы по надзору и обслуживанию узлов учета электроэнергии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
960. Мастер по надзору и обслуживанию узлов учета электроэнергии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Севастопольская ТЭЦ ул. Ангарская, 10</i>					
<i>Электрический цех</i>					
<i>Электротехническая лаборатория</i>					
961. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Лаборатория тепловой автоматики и измерений</i>					
962. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерения 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Котлотурбинный цех ул. Ангарская, 10</i>					
<i>Оперативный персонал котельного оборудования</i>					
963. Машинист-обходчик котельного оборудования 3 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
964. Старший машинист котельного оборудования 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
<i>Химический участок</i>					
965. Инженер-химик II категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Цех централизованного ремонта</i>					

966. Заместитель начальника цеха по ремонту и обслуживанию тепловых сетей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по ремонту котельного оборудования					
967. Огнеупорщик 5 разряда	Использовать наушники (или беруши) в зонах повышенного уровня звука	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
Участок по ремонту и обслуживанию тепловых сетей					
968А(969А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
970А(971А). Электрогазосварщик 5 разряда	Использовать СИЗОД при работах с вредными веществами (Средства индивидуальной защиты органов дыхания)	Снижение воздействия вредных веществ на организм	Постоянно		
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Профилактика профессиональных заболеваний	Постоянно		
972А(973А; 974А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
975А(976А). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
977. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
978. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 23.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)

(подпись)

Говоров В.В.

(Ф.И.О.)

23.06.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель технического директора по эксплуатации

Протасов М.А.

23.06.2023

(должность)
Заместитель технического директора по
ПБ и ОТ

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Рудь М.И.

(Ф.И.О.)

(дата)
23.06.2023_г

(дата)

(должность)
Начальник службы по ПБ и ОТ

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Гончар В.Л.

(Ф.И.О.)

(дата)
23.06.2023_г

(дата)

(должность)
Начальник бюро ОТ и ПК

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Фоминых Е.А.

(Ф.И.О.)

(дата)
23.06.2023_г

(дата)

(должность)
Начальник управления по работе с пер-
соналом

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Мельниченко А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)
23.06.2023_г

(дата)

(должность)
Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Хребтова Е.Е.

(Ф.И.О.)

(дата)
23.06.2023_г

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)
3980

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Кадомцева Виктория Алексан-
дровна

(Ф.И.О.)

(дата)
23.05.2023

(дата)